Acciones de fiscalización ambiental realizadas respecto a derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano, Lote 8 y 192

Sétima sesión extraordinaria
15 de marzo de 2024

PERÚ Ministerio del Ambiente

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Protegemos el Ambiente

Competencias y proceso de fiscalización

Derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, Lote 8 y 192

Sinefa

Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA):

	Fiscaliza a:
OEFA	Energía y minas, actividades productivas, Infraestructura y servicios
17 Nacionales (Ministerios, OTE)	Educación, vivienda y construcción, saneamiento, justicia, salud, defensa, cultura, transportes, comunicaciones, entre otros
25 Regionales (Gobiernos regionales)	Minería (pequeña y artesanal), salud, pesca y acuicultura, turismo y forestal (este último de acuerdo a transferencia de funciones)
1891 Locales (Municipios provinciales y distritales)	Actividades domésticas, de comercialización de productos y servicios, y vehículos (ruido y emisiones)

Ley del Sinefa: Ley N° 29325, modificada por Leyes Nº 29514 y 30011 y Decreto Legislativo Nº 1389

¿Qué fiscalizamos?

- Compromisos ambientales incluidos instrumentos de gestión ambiental
- Normas técnicas ambientales

Funciones del OEFA

- Evaluación ambiental
- Supervisión, incentivos
- Fiscalización, sanción

Presencia a nivel nacional

- 24 oficinas desconcentradas (OD)
- 6 oficinas de enlace (OE)
- Sede principal

Proceso de Fiscalización



Supervisión ambiental

Derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, Lote 8 y 192

PROCESO DE SUPERVISIÓN



Unidad fiscalizable Oleoducto Norperuano - ONP

ADMINISTRADO	Petróleos del Perú S.A. -Petroperú	
UNIDAD FISCALIZABLE	Oleoducto Norperuano Tramo II	
UBICACIÓN	Departamento	Amazonas
	Provincia	Condorcanqui
	Distrito	Nieva

Oleoducto Norperuano (ONP)

53

Emergencias Ambientales (derrames)

Periodo: 2020-2024

94 **Acciones de Supervisión**

33 **Informes de Supervisión**

Poseedor de Concesión:

Petroperú	**100% (53)**

En la Dirección de Supervisión en Energía y Minas

126 **Medidas administrativas**

- En plazo de cumplimiento (25)
- Verificados con Informe en Proceso (34)
- Verificadas con informe (41)
- Pendientes de verificación 1er Trim (6)
- Pendientes de verificación 2do Trim (10)
- Pendientes de verificación 3er Trim (10)

En la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos

26 **Procedimientos Sancionadores**

- En análisis de inicio (16)
- En trámite (3)
- Concluidos (5)
- Apelados (2)

Primera respuesta implementada	Emergencias
Contención / Recuperación	**66%**
Contención / Recuperación/ Limpieza	**28%**
Contención / Recuperación/ Limpieza/ RRSS	**6%**

Problemática Socioambiental

Tramo I – 19 emergencias

Del total de derrames ocurridos, el 84% (**16**) ha sido por motivo de corte y el 16% (**3**) por responsabilidad de la empresa.

Tramo II – 21 emergencias

Del total de derrames ocurridos, el 62% (**13**) ha sido por motivo de corte; el 38% (**8**) por responsabilidad de la empresa.

Ramal Norte – 2 Emergencias

Del total de derrames ocurridos, el 100% (**2**) ha sido por responsabilidad de la empresa.

Estaciones – 11 Emergencias

Del total de derrames ocurridos, el 64% (**7**) ha sido por responsabilidad de la empresa; el 27% (**3**) por motivo de corte y el 9% (**1**) por otras causas.

Unidad fiscalizable Lote 8



ADMINISTRADO	Pluspetrol Norte S.A.	
UNIDAD FISCALIZABLE	Lote 8	
UBICACIÓN	Departamento	Loreto
	Provincia	Loreto
	Distrito	Trompeteros

Lote 8

90

Emergencias Ambientales (derrames)

Periodo: 2020-2024

122 **Acciones de Supervisión**

42 **Informes de Supervisión**

Poseedor de Concesión:

Pluspetrol Norte S.A.	**100% (90)**

En la Dirección de Supervisión en Energía y Minas

137 **Medidas administrativas**

- En plazo de cumplimiento (2)
- Verificados con Informe en Proceso (14)
- Verificadas con informe (60)
- Pendientes de verificación 1er Trim (15)
- Pendientes de verificación 2do Trim (23)
- Pendientes de verificación 3er Trim (23)

En la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos

41 **Procedimientos Sancionadores**

- En análisis de inicio (16)
- Firme ordinario (2)
- Concluidos (7)
- Apelados (16)

Primera respuesta implementada	Emergencias
Contención / Recuperación	**78%**
Contención / Recuperación/ Limpieza	**18%**
Contención / Recuperación/ Limpieza/ RRSS	**4%**

Problemática Socioambiental

No hubo generación de ingresos, empleo y desarrollo económico de la zona

Existen áreas afectadas por derrames pendientes de limpieza

Falta de mantenimiento de instalaciones genera potencial riesgo de derrames

Existen sitios contaminados (antiguos) pendientes de remediación

Existen residuos peligrosos almacenados inadecuadamente

Unidad fiscalizable Lote 192



ADMINISTRADO	Petróleos del Perú S.A. –Petroperú / Perupetro	
UNIDAD FISCALIZABLE	Lote 192	
UBICACIÓN	Departamento	Loreto
	Provincia	Dátem del Marañón
	Distrito	Andoas

Lote 192

137

Emergencias Ambientales (derrames)

Periodo: 2020-2024

148 **Acciones de Supervisión**

60 **Informes de Supervisión**

Poseedor de concesión:

Frontera Energy	**27**
Perupetro	**55**
Petroperú	**55**

En la Dirección de Supervisión en Energía y Minas

115 **Medidas administrativas**

- En plazo de cumplimiento (0)
- Verificados con Informe en Proceso (93)
- Verificadas con informe (17)
- Pendientes de verificación 1er Trim (2)
- Pendientes de verificación 2do Trim (2)
- Pendientes de verificación 3er Trim (1)

En la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos

25 **Procedimientos Sancionadores**

- En análisis de inicio (7)
- En trámite (11)
- Concluidos (3)
- Apelados (1)
- Firme ordinario (1)
- Impugnado reconsiderado (2)

Primera respuesta implementada	Emergencias
Contención / Recuperación	**74%**
Contención / Recuperación/ Limpieza	**20%**
Contención / Recuperación/ Limpieza/ RRSS	**5%**

Problemática Socioambiental

No hubo generación de ingresos, empleo y desarrollo económico de la zona

Existen áreas afectadas por derrames pendientes de limpieza

Falta de mantenimiento de instalaciones genera potencial riesgo de derrames

El lote no tuvo un titular que se hiciera cargo del control y remediación de derrames (período a cargo de Perupetro)

Existen sitios contaminados (antiguos) pendientes de remediación

Existen residuos peligrosos almacenados inadecuadamente

Protegemos el Ambiente

Gracias

@oefa.peru @somosOEFA @OEFAperu OEFA @oefaperu

Acciones de supervisión respecto a los derrames de petróleo ocurridos en el ONP

Congreso	OEFA							
Oficio 1709-2023-2024-CPAAAAE-CR	Progresiva	Fecha de Emergencia	Fecha de la Supervisión	Estado en DSEM				Estado en DFAI
				Resultados de supervisión	Estado de supervisión	Medida Administrativa	Estado de la medida Administrativa	
Enero 2016	TRAMO II - KM 440+781	25/01/2016	Del 27 al 29 de enero de 2016	Informe de Supervisión N° 633-2016-OEFA/DS-HID Informe de Supervisión Complementario Nº 1171-2016-OEFA/DS-HID	Derivado a DFAI	No aplica	No aplica	Se declaró la existencia de responsabilidad administrativa y sanción ascendente a 20 780.53 UIT (reformulada a 12 172.80 UIT por el TFA)
			Del 13 al 17 de febrero de 2016					
			Del 18 al 23 de marzo de 2016	Informe de Supervisión N° 3704-2016-OEFA/DS-HID	Archivado	No aplica	No aplica	Archivo en DSEM
			Del 17 al 19 de mayo de 2016	Informe de Supervisión N° 3340-2016-OEFA/DS-HID	Archivado	No aplica	No aplica	Archivo en DSEM
			Del 9 al 10 de agosto de 2016	Informe de Supervisión N° 4501-2016-OEFA/DS-HID	Archivado	No aplica	No aplica	Archivo en DSEM
			Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2016	Informe de Supervisión N° 135-2017-OEFA/DSEM-CHID	Derivado a DFAI	No aplica	No aplica	Mediante Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad en el PAS
			Del 10 al 13 de octubre de 2017	Informe de Supervisión N° 03-2018-OEFA/DSEM-CHID	Derivado a DFAI	No aplica	No aplica	
02/01/2022	TRAMO II - KM 373+200	31/12/2021	Del 03 al 8 de enero de 2022 Del 22 al 29 de junio de 2022 Del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2022	Informe N° 00203-2023-OEFA/DSEM-CHID	Derivado a DFAI	No aplica	No aplica	En análisis de inicio del Informe N° 00203-2023-OEFA/DSEM-CHID

Acciones de supervisión respecto a los derrames de petróleo ocurridos en el ONP

Congreso	OEFA							
Oficio 1709-2023-2024-CPAAAAE-CR	Progresiva	Fecha de Emergencia	Fecha de la Supervisión	Estado en DSEM				Estado en DFAI
				Resultados de supervisión	Estado de supervisión	Medida Administrativa	Estado de la medida Administrativa	
25/02/2022	No se reportaron emergencias en la fecha indicada, sin embargo, el volumen indicado corresponde a la progresiva del Km 440+781 del Tramo II del ONP. Ver primer ítem.							
Enero 2023	TRAMO II - KM 390+184	18/01/2023	Del 26 de enero al 05 de febrero de 2023	Informe final de supervisión N° 00026-2024-OEFA/DSEM-CHID (Acciones de primera respuesta)	Derivado a DFAI	Mediante Resolución N° 0026-2023-OEFA/DSEM, se dictaron 7 medidas preventivas. 1) Incrementar las barreras, 2) Implementar cuadrillas, 3) Recuperación del crudo, 4) Limpieza, 5) Mantener las barreras, 6) Realizar la segregación y almacenamiento de RRSS, y 7) Trasporte de RRSS.	En evaluación del cumplimiento de las medidas preventivas	En análisis de inicio del Informe final de supervisión N° 00026-2024-OEFA/DSEM-CHID
			Del 29 de enero al 03 de febrero de 2023					
			Del 01 al 04 de junio de 2023					
			Del 18 de mayo al 03 de junio 2023	En evaluación de resultados de la verificación de las medidas preventivas	En evaluación de resultados de la verificación de las medidas preventivas			
			Del 26 de noviembre al 06 de diciembre de 2023					
07/08/2023	TRAMO II - KM 392+710	07/08/2023	Del 10 al 16 de agosto de 2023	En evaluación de resultados las acciones de primera respuesta	En evaluación de resultados	Mediante Acta del 30.01.24 se dictaron cinco (5) medidas preventivas 1) Recuperación del crudo, 2) Acciones de limpieza 3) vigilancia y mantenimiento de barreras, 4) y 5) Realizar la segregación, almacenamiento y trasporte de residuos.	En ejecución del cumplimiento de las medidas preventivas	---
			Del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2023					
			Del 24 del 30 de enero de 2024					
04/09/2023	TRAMO II - KM 355+210	04/09/2023	Del 06 al 11 de septiembre de 2023	En evaluación de resultados las acciones de primera respuesta	---	---	---	---
			Del 03 al 12 de diciembre de 2023					

Acciones de supervisión respecto a los derrames de petróleo ocurridos en el ONP

Congreso	OEFA							
Oficio 1709-2023-2024-CPAAAAE-CR	Progresiva	Fecha de Emergencia	Fecha de Supervisión	Estado en DSEM				Estado en DFAI
				Resultados de supervisión	Estado de supervisión	Medida Administrativa	Estado de la medida Administrativa	
16/09/2022	TRAMO I - KM 42+092	16/09/2022	Del 16 al 26 de septiembre de 2022	Informe de supervisión N° 00418-2023-OEFA/DSEM-CHID (Acciones de primera respuesta)	Derivado a DFAI	Mediante Acta del 22.09.22 se dictaron cuatro (4) medidas preventivas 1) Incrementar las barreras, 2) Recuperación del crudo, 3) Mantener las barreras, y 4) Realizar la segregación y almacenamiento de residuos.	Mediante el informe 00072-2023-OEFA/DSEM-CHID, se concluye el incumplimiento de la media preventiva N° 1. En relación a las Medida preventiva N° 2 al 4 se encuentran en evaluación del cumplimiento de las medidas preventivas	En análisis de inicio de los informes de supervisión N° 00418-2023-OEFA/DSEM-CHID y N° 00072-2023-OEFA/DSEM-CHID
			Del 23 al 26 de agosto de 2023					
			Del 19 de octubre al 02 de noviembre de 2022	Informe supervisión N° 00072-2023-OEFA/DSEM-CHID	Derivado a DFAI			
			Del 07 al 11 de enero 2023	En evaluación de resultados de la verificación de las medidas preventivas	En evaluación de resultados de la verificación de las medidas preventivas			
			Del 13 al 18 de marzo de 2023					
			Del 23 al 26 de agosto de 2023					
10/09/2022	RAMAL NORTE - KM 177+670	10/09/2022	Del 14 al 26 de septiembre de 2022	Informe final de supervisión N° 00281-2023-OEFA/DSEM-CHID (Acciones de primera respuesta)	Derivado a DFAI	Mediante Acta del 22.09.22 se dictaron cinco (5) medidas preventivas 1) Incrementar las barreras y aseguramiento, 2) Recuperación del crudo, 3) Mantener las barreras, 4) Acciones de limpieza y 5) Realizar la segregación, almacenamiento y trasporte de residuos.	Incumplimiento de las medidas preventivas En revisión legal del la Imposición de multa coercitiva	En análisis de inicio de los informes de supervisión N° 00281-2023-OEFA/DSEM-CHID y N° 00022-2024-OEFA/DSEM-CHID
			Del 28 de marzo al 03 de abril de 2023					
			Del 23 de junio al 07 de julio de 2023					
			Del 09 al 10 de octubre de 2022	Informe de supervisión N° 00022-2024-OEFA/DSEM-CHID (Verificación de las medidas preventivas)	Derivado a DFAI			
			Del 23 al 28 de octubre de 2022					
			Del 28 de marzo al 03 de abril de 2023					
			Del 23 de junio al 07 de julio de 2023					

Acciones de supervisión respecto a los derrames de petróleo ocurridos en el Lote 8

CONGRESO	OEFA						
	LUGAR DE OCURRENCIA	FECHA DE EMERGENCIA	FECHA DE LA SUPERVISIÓN	ESTADO DSEM			ESTADO EN DFAI
				ESTADO DE LA ACCIÓN DE SUPERVISIÓN	ESTADO DE SUPERVISIÓN	MEDIDA ADMINISTRATIVA	
Oficio N° 1709-2023-2024-CPAAAAE-CR	Km 60+830 de Oleoducto T1 Batería 1 a Estación Saramuro del Lote 8.	20/01/2023	Del 26 de enero al 5 de febrero de 2023 Del 29 de enero al03 de febrero de 2023	La DSEM viene analizando los resultados de la supervisión		No	No aplica
	Oleoducto T1 Comunidad Nativa Nuevo Perú	26/3/2023	Del 31 de marzo al 4 de abril de 2023 El 10 de abril de 2023 Del 6 al 11 de noviembre de 2023	La DSEM viene analizando los resultados de la supervisión		Mediante Resolución N° 00124-2023-OEFA/DSEM se dictaron cinco (5) medidas preventivas: 1) Asegurar el área afectada, 2) Recuperación del crudo, 3) Limpiar las áreas afectadas, 4) Realizar la segregación y el almacenamiento de los RRSS, 5) Realizar el transporte y disposición final de los RRSS.	En evaluación de resultados de la verificación de las medidas preventivas.
	Km 93+500 y Km 93+530 del Oleoducto T 1 Trompeteros - Saramuro	13/5/2023	Del 16 al 17 de mayo de 2023 Del 4 al 8 de noviembre de 2023	La DSEM viene analizando los resultados de la supervisión		No	No aplica
	Km 97+593 del Oleoducto T1 Corrientes - Saramuro	14/06/2023	Del 18 al 20 de junio de 2023	La DSEM viene analizando los resultados de la supervisión		No	No aplica
	Km 94+700 del Oleoducto Corrientes - Saramuro (T1)	8/07/2023	Del 13 al 15 de julio de 2023 Del 6 al 8 de noviembre de 2023	La DSEM viene analizando los resultados de la supervisión		Mediante Resolución N° 00121-2023-OEFA/DSEM se dictaron cinco (5) medidas preventivas: 1) Asegurar el área afectada, 2) Recuperación del crudo, 3) Limpiar las áreas afectadas, 4) Realizar la segregación y el almacenamiento de los RRSS, 5) Realizar el transporte y disposición final de los RRSS y líquidos.	En evaluación de resultados de la verificación de las medidas preventivas.

Unidad fiscalizable Lote 192

CONGRESO	OEFA							
	LUGAR DE OCURRENCIA	FECHA DE EMERGENCIA	FECHA DE LA SUPERVISIÓN	ESTADO DSEM				ESTADO EN DFAI
				RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN	ESTADO DE SUPERVISIÓN	MEDIDA ADMINISTRATIVA	ESTADO DE LA MEDIDA	
Oficio N° 1709-2023-2024-CPAAAAE-CR	Fuga de Hidrocarburos del Manifold de Producción de la Batería Jacinto del Lote 192	21/03/2023	Del 27 al 30 de marzo de 2023 Del 24 al 29 de setiembre de 2023	La DSEM viene analizando los resultados de la supervisión		Mediante Resolución N° 00090-2023-OEFA/DSEM se dictaron cinco (5) medidas preventivas: 1) Asegurar el área afectada, 2) Implementar cuadrillas para el control, 3) Limpiar las áreas afectadas, 4) Almacenar los residuos sólidos, 5) Realizar el transporte y disposición de Residuos Sólidos.	En evaluación de resultados de la verificación de las medidas preventivas.	No aplica
	Joint 113 de la Línea de 8" que va de la Junction 1A hacia la Batería San Jacinto	05/07/2023	Del 6 al 8 de julio de 2023	La DSEM viene analizando los resultados de la supervisión		No	No aplica	No aplica
	En el sump tank de los pozos, 1301 y 1302 del Yacimiento Forestal	23/09/2023	Del 7 al 14 de noviembre de 2023	La DSEM viene analizando los resultados de la supervisión		No	No aplica	No aplica
	Linea de flujo de 8” del Pozo CS-5	18/05/2023	Del 7 al 8 de agosto de 2023	La DSEM viene analizando los resultados de la supervisión		No	No aplica	No aplica
	Línea de 16 pulgadas entre el tanque 454 y el tratador 454 Planta Shiviyacu	29/09/2023	Del 7 al 14 de noviembre de 2023	La DSEM viene analizando los resultados de la supervisión		No	No aplica	No aplica