

ACCIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

DEFLAGRACIÓN EN GRIFO
PRIMAX



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

HORA Y LUGAR DE LA EMERGENCIA

SIENDO LAS 16:51:23 HORAS DEL LUNES 20 DE MAYO EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA TOMA CONOCIMIENTO DE LA EMERGENCIA Y SE COMUNICA INMEDIATAMENTE CON EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL A FIN DE RECABAR INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO




HORA Y LUGAR DE LA EMERGENCIA

- Se recopila la siguiente información por parte de los bomberos vía sistema y radial
- COER comunica al Gerente de Gestión del Riesgo de Desastre como Coordinador del COER y a su vez al Alcalde Metropolitano
- Se activa al Equipo de Intervención Rápida para que se aproxime al lugar

20/5/2024 17:01:26	<u>DIRECCION CAMBIADA:</u> AV. LIMA (ATOCONGO) CRUCE CON AV. PACHACUTEC VILLA MARIA DEL TRIUNFO VILLA MARIA DEL TRIUNFO GRIFO PRIMAX GESA AV. LIMA (ATOCONGO) CRUCE CON AV. PACHACUTEC VILLA MARIA DEL TRIUNFO VILLA MARIA DEL TRIUNFO GRIFO PRIMAX GESA
20/5/2024 17:04:45	<u>PROGRESO DE LA EMERGENCIA (DIAGNOSTICO):</u>  M155-1 INF 10.20 DEFLAGRACION EN INSTALACIONES DE GRIFO, 20.12 EN EL LUGAR SOLICITA MATPEL Y UNIDADES MEDICAS APROX 10 10.41
20/5/2024 17:07:35	<u>TIPO DE EMERGENCIA CAMBIO:</u> TipoEmerCambio=MATERIALES PELIGROSOS (INCIDENTE) / HIDROCARBUROS / ESTACION DE SERVICIO
20/5/2024 17:20:36	<u>PROGRESO DE LA EMERGENCIA (DIAGNOSTICO):</u> P.C. SOLICITA 10.37
20/5/2024 17:31:07	<u>PROGRESO DE LA EMERGENCIA (DIAGNOSTICO):</u> PC VILLA MARIA INF SE TRATA DE LA EXPLOSION DE 01 CAMION CISTERNA
20/5/2024 17:36:38	<u>PROGRESO DE LA EMERGENCIA (DIAGNOSTICO):</u> SE COORD. LUZ DEL SUR PARA APOYO





NIVELES DE EMERGENCIA



INTERVENCIÓN INICIAL

- Equipo de Intervención Rápida recopila información en el lugar de los hechos con los especialistas de OSINERGMIN entre otras instituciones
- Se le comunica al Alcalde de Villa María del Triunfo que se realizará una Evaluación de Daños preliminar para la posterior entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria a los damnificados y afectados en coordinación con el COED distrital



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

INTERVENCIÓN INICIAL

REPORTE SINPAD - Evaluación Rápida

Cod. Sinpad:	201394	Fecha / Hora del Evento:	20/05/2024 16:20:00
Ubicación:	LIMA METROPOLITANA / LIMA METROPOLITANA / VILLA MARIA DEL TRIUNFO		
N° Formulario:	EVA-000000001	Fecha / Hora de Evarap:	20/05/2024 20:00:00
Tipo de Peligro:	EXPLOSIONES		
Peligro Secundario:	EXPLOSIONES		
Lugar			
Centro Poblado:	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		
Barrio:	VILLA SAN CAMILO	Anexo:	
		Sector:	JOSE GALVEZ
		Urbanización:	SAN CAMILO
Casero:		Punto de Referencia:	AV. LIMA CRUCE CON AV. PACHACUTEC (OVALO)
Tipo de Transporte:	CAMIONETA		
Observación de necesidad:	SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE UN ALBERGUE TEMPORAL DE 30 CARPAS PARA BRINDAR TECHO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS. RESPECTO A LA MAQUINARIA, SE REQUIERE DE 04 CARGADORES FRONTALES PARA LA LIMPIEZA DE CALLES ALEDAÑAS. ASIMISMO, SE REQUIERE ALIMENTOS		
Observación de Actividad:	SE REQUIERE EL APOYO DE ESPECIALISTAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y COFOPRI PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS. ASIMISMO, PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS, BONOS DE REUBICACIÓN, Y PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS BONO DE MEJORAMIENTO.		
Observaciones:	- VIVIENDAS AFECTADAS 98 - PERSONAS AFECTADAS 426 - VIVIENDAS INHABITABLES/ DESTRUIDAS 23 - PERSONAS DAMNIFICADAS 115 - SE CUENTA CON 40 HRERIDOS		

- COED VILLA MARIA DEL TRIUNFO crea su código SINPAD donde registra su evaluación preliminar de los daños y a su vez solicita recursos logísticos, personal especialista para la EDAN y bienes de ayuda humanitaria
- COER en coordinación Almacén Central de Bienes de Ayuda Humanitaria MML prepara los kits necesarios para atender la solicitud


Fuente: SINPAD-Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres



PROCESO DE RESPUESTA



- Personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres MML realiza un breve recorrido por la zona afectada



PROCESO DE RESPUESTA

- Se identifica preliminarmente una familia de 5 integrantes que dormía en sillas a las afueras de su vivienda, el techo fue destruido y sus estructuras sufrieron daños por los balones de gas expulsados vía aérea



PROCESO DE RESPUESTA

- Se le brindó un Kit de Ayuda Humanitaria que contiene útiles de aseo (cepillo, pasta dental, toalla, jabón), enceres, cocina, jarras de plástico, balde de 131 Litros de agua, vasos, camillas, colchonetas sábanas y frazadas



PROCESO DE RESPUESTA

- Asimismo, se le brindó 380 raciones de alimento no perecible.



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

PROCESO DE RESPUESTA

- 500 frazadas al almacén de VILLA MARÍA DEL TRIUNFO para la población afectada.



INSPECCIÓN OCULAR de los daños ocasionados por la explosión en el grifo Primax ubicado en Av. Lima cruce con Av. Pachacutec, en el Distrito Villa María del Triunfo

OBJETIVO:

Determinar los niveles de impacto de la onda expansiva ocasionado por la explosión en el grifo PRIMAX ubicado en Av. Lima cruce con Av. Pachacutec, en el Distrito Villa María del Triunfo.



INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Se evidenció que las oficinas y centro de abastos del grifo quedaron afectados



Se observa tanques amotinados producto de la explosión e infraestructura dañada.



VIVIENDAS AFECTADAS

Se evidenció que un tanque estacionario de GNC (Gas Natural Comprimido), dañó la infraestructura del hotel Estrella, atravesando transversalmente la edificación.



Se visualizó la presencia de 2 tanques estacionarios de GNC que perforaron la pared del Hotel Estrella.

VIVIENDAS AFECTADAS

Vivienda de 3 pisos con daño en elementos estructurales (muros, columnas, vigas y techo) y cerco perimétrico.



Se observa pérdida parcial de secciones de la vivienda.



VIVIENDAS AFECTADAS

Acumulación de restos generados por la explosión, obstaculizando el libre tránsito de la vía.



Muro perimétrico afectado por la explosión



VIVIENDAS AFECTADAS

Muro de vivienda afectado por agente externo ocasionado por la explosión.



Protección improvisada en vivienda afectada por la explosión.



VIVIENDAS AFECTADAS

Portón afectado por agentes externos ocasionado por la fuerza de la explosión.



Se observa ventanas y puertas rotas de las edificaciones.



CONCLUSIONES PRELIMINARES

- Las entidades de primera respuesta continúan realizando acciones en la zona afectada.
- Se observa daños estructurales en viviendas y locales comerciales, así como afectación a bienes públicos y privados.
- La población viene recibiendo apoyo por parte de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, Pachacamac y Lima Metropolitana.
- Se realizó el vuelo de Drone, para determinar el área de afectación producto de la explosión del Grifo PRIMAX.



MUNICIPALIDAD DE
LIMA