

HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

DIRECTOR GENERAL DR. CIRO LIBERATO
RAMÓN



PERÚ

Ministerio
de Salud



ORIGEN Y CREACIÓN

- Inicio de proceso de fusión por absorción de la U.E. 050 Hospital Vitarte que inicialmente fue un pequeño centro de salud y la U.E. 148 Hospital Emergencia Ate Vitarte con RM N°463-2023.
- Unidad Ejecutora 148 Hospital Emergencia Ate Vitarte creado a través del Decreto de Urgencia N°032-2020 Diseñado para atender pacientes con COVID-19.
- Categoría: Hospital de Atención Especializada II (R.D. N°031-2020-DMGS-DIRIS LE/MINSA)



ROL EN LA PANDEMIA

- Centro de referencia nacional en la lucha contra el COVID-19.
- Capacidad inicial: 400 pacientes. Contaba con 110 camas UCI para casos críticos.



EXPANSIÓN Y FUSIÓN

- En mayo de 2023, se fusiona la U.E 050 Antiguo Hospital de Baja Complejidad Vitarte con la U.E 148 Hospital Emergencia Ate Vitarte.
- Se convierte en la U.E 150 Hospital de Lima Este –Vitarte. (Unidad Formuladora)
- Gana autonomía presupuestaria y avanza hacia la categorización de tercer nivel de atención. (III-E)



APROX. TOTAL DE
POBLACIÓN EN LIMA ESTE

2,925,000,000



DISTRITOS DE LIMA ESTE

- ATE
- SANTA ANITA
- LA MOLINA
- CIENEGUILLA
- EL AGUSTINO
- LURIGANCHO-CHOSICA
- SAN JUAN DE LURIGANCHO

Al 2025, somos **11.7 millones de habitantes**, distribuidos en 6 zonas:


- Lima Norte: **26%**
- Lima Este: **25%**
- Lima Centro: **7%**
- Lima Oeste: **14%**
- Lima Sur: **18%**
- Callao: **10%**




Fuente: Ipsos Perú: Estadística poblacional 2025, Mapinse 2025, Consumidor peruano 2024, Bancarización 2024, Comportamiento digital 2024. /Ipsos DIME / INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0 2023)



ORGANIGRAMA FUNCIONAL HLE-V





SERVICIOS MÉDICOS
HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

SE ENFOCA EN LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA, ASEGURANDO QUE LOS PACIENTES RECIBAN LA ATENCIÓN ADECUADA EN EL MOMENTO Y LUGAR CORRECTOS.

- UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA
 - UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN
1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SALUD
 2. SERVICIO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
 - UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD



- ❑ **SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA**
 - ❖ PP024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER
 - ❖ PP016 TBC-VI/SIDA
 - ❖ PP018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES HTA Y DIABETES
 - DERMATOLOGÍA
 - NEFROLOGÍA
 - INFECTOLOGÍA
 - ENDOCRINOLOGÍA
 - NEUROLOGÍA
 - CARDIOLOGÍA
 - GASTROENTEROLOGÍA
 - REUMATOLOGÍA
 - HEMATOLOGÍA
 - NEUMOLOGÍA
 - ONCOLOGÍA
 - PSIQUIATRÍA
- ❑ **SERVICIO DE MEDICINA INTERNA**
 - HOSPITALIZACIÓN
 - CONSULTA EXTERNA
- ❑ **SERVICIO DE PEDIATRÍA**
 - EMERGENCIA DE PEDIATRÍA
 - HOSPITALIZACIÓN DE PEDIATRÍA
 - CONSULTORIO DE PEDIATRÍA
- ❑ **SERVICIO DE NEONATOLOGÍA**

SE ENFOCAN EN EL MANEJO DE COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL NACIMIENTO PREMATURO, MALFORMACIONES CONGÉNITAS, INFECCIONES NEONATALES Y OTROS PROBLEMAS MÉDICOS CRÍTICOS.

DESDE SU NACIMIENTO HASTA APROX. EL PRIMER MES DE VIDA.



UNIDAD MÉDICA ENCARGADA DE BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, DESDE CIRUGÍAS MENORES HASTA INTERVENCIONES COMPLEJAS.

☐ **SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL**

☐ **SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA**

- **TRAUMATOLOGÍA**
- **UROLOGÍA**
- **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
- **OFTALMOLOGÍA**
- **CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO**
- **NEUROCIRUGÍA**
- **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR**
- **CIRUGÍA PLÁSTICA**
- **CIRUGÍA PEDIÁTRICA**

☐ **SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA**

☐ **SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y TERAPIA DEL DOLOR**



❑ **SERVICIO DE EMERGENCIA**

- UNIDAD FUNCIONAL DE TRIAJE DE EMERGENCIA
- UNIDAD DE SHOCK TRAUMA
- UNIDAD CRÍTICA DE EMERGENCIA
- UNIDAD FUNCIONAL DE TÓPICOS DE EMERGENCIA
- UNIDAD FUNCIONAL DE SALAS DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA

❑ **SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS**

- UCI ADULTOS
 - UCI NEUROCARDIOVASCULAR
 - UCI QUIRÚRGICA
 - UCI GINECO – OBSTETRICIA
 - UCI GENERAL
 - UCIN CUIDADOS INTERMEDIOS
- UCI PEDIÁTRICA
- UCI NEONATAL
 - UCI NEO
 - UCIN NEO
- UNIDAD DE TERAPIA RESPIRATORIA, HEMODINAMIA Y BIOTECNOLOGÍA
- SOPORTE METABÓLICO Y NUTRICIONAL
- SERVICIO EXTENDIDO DE CUIDADOS INTENSIVOS (SECI)



DPTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

- ☐ SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE
- ☐ SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
- ☐ SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA
- ☐ SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA



DPTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

- ☐ SERVICIO FARMACIA
- ☐ SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
- ☐ SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
- ☐ SERVICIO SOCIAL
- ☐ SERVICIO DE PSICOLOGÍA




A blue-tinted photograph of a hospital corridor. Three medical professionals in full personal protective equipment (PPE), including gowns, masks, and face shields, stand in the center of the hallway. The corridor has white walls, a tiled floor with directional arrows, and various signs, including one for 'Sala de Operaciones Emergencia' and another for 'Instrumental Material Usado'. A fire extinguisher is visible on the right wall.

EQUIPOS MÉDICOS HOSPITAL DE LIMA ESTE – VITARTE


			OPERATIVO	INOPERATIVO		COSTO REFERENCIAL PARA SU MANTENIMIENTO EN SOLES	
N°	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos		
1	UPSS EMERGENCIA	179	157	10	12	S/	173,000.00
2	UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	385	339	28	18	S/	120,000.00
3	UPSS CENTRO QUIRURGICO	112	88	15	9	S/	290,000.00
4	UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION	21	9	1	11	S/	43,000.00
5	UPSS DIAGNOSTICA POR IMÁGENES	14	9	3	2	S/	167,000.00
6	UPSS FARMACIA – FARMACOTECNIA	21	16	5	0	S/	26,000.00
7	UPSS GINECO OBSTETRICIA	46	43	2	1	S/	42,000.00
8	UPSS CONSULTA EXTERNA	96	78	5	13	S/	275,000.00
9	UPSS SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	10	7	3	0	S/	28,000.00
10	UPSS HOSPITALIZACION	164	160	4	0	S/	24,000.00
11	UPSS MEDICINA DE REHABILITACION	25	18	7	0	S/	25,000.00
12	UPSS PATOLOGIA CLINICA	92	92	0	0	S/	-
13	UPSS ANATOMIA PATOLOGICA	20	16	4	0	S/	54,000.00
14	UPSS BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	45	45	0	0	S/	-
			1230	1077	87	66	S/ 1,267,000.00

N°	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
1	UPSS EMERGENCIA	179	157	10	12

Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Monitor fetal	4	Parcialmente operativo	Transductor físicamente dañado, requiere cambio	Se requerirá el mantenimiento priorizado y posteriormente se incluirán en los planes de mantenimiento
Detector de latidos fetal	4	Parcialmente operativo	Transductor físicamente dañado, requiere cambio	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Desfibrilador	3	Inoperativos	Paletas externas físicamente dañada, requiere cambio	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Ecógrafo portátil	2	Parcialmente operativo	Teclado físicamente dañado, requiere cambio	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Electrocardiógrafo	7	Inoperativo	Impresora dañada, requieren actualización del software	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Monitores multiparámetro	2	Inoperativo	Tarjeta de control principal dañada	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido




Nº	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
2	UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	385	339	28	18




Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Cama camilla multipropósito	24	Parcialmente operativo	Barandas laterales dañadas físicamente, parcialmente rotas, sistema electromecánico dañado	Se requerirá el mantenimiento priorizado y posteriormente se incluirán en los planes de mantenimiento
Desfibrilador	2	Parcialmente operativo	Conector hembra de paletas externas físicamente dañado	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Cama camilla multipropósito	3	Inoperativo	Mecanismo de movimiento de paciente inoperativo	Se requerirá el mantenimiento priorizado y posteriormente se incluirán en los planes de reposición
Desfibrilador	3	Inoperativo	Falla en la tarjeta principal	Se requerirá el mantenimiento priorizado y posteriormente se incluirán en los planes de reposición
Incubadora neonatal	1	Inoperativo	Motor y turbina inoperativas	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Lava chatas	1	Inoperativo	Falla en el sensor de nivel de agua	Se requerirá el mantenimiento priorizado y posteriormente se incluirán en los planes de mantenimiento
Ventilador de transporte	2	Inoperativo	Requiere cambio de tarjeta de panel	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Ventilador de transporte	2	Parcialmente operativo	Bloqueo del panel de control de manera ocasional	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Ventilador mecánico	8	Inoperativo	Requiere cambio de sensor de O2, kit de mantenimiento y baterías	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido

Nº	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
3	UPSS CENTRO QUIRURGICO	112	88	15	9




Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Torre de artroscopia	1	Parcialmente operativo	Modulo shaver requiere mantenimiento	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Camas eléctrica	6	Parcialmente operativo	Desgaste físico, dificultad para realizar sus movimientos, requiere cambio de colchón	Se requerirá el mantenimiento priorizado y posteriormente se incluirán en los planes de reposición
Camas eléctrica para operación	1	Inoperativo	Desgaste físico y problemas con la tarjeta de control	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Electrocardiograma	1	Parcialmente operativo	Problemas con la impresión, ocasionalmente	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Lámpara cialítica de techo	1	Parcialmente operativo	Problemas con el seguro de posición de los cabezales	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Máquina de Anestesia	6	Parcialmente operativo	Uso de monitores multiparámetro con capnografía, debido a su módulo y condensadores inoperativos	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Torre de laparoscopia	1	Inoperativo	Insuflador de CO2 y fuente de luz inoperativos	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Desfibrilador	4	Inoperativo	No se genera la descarga, falla en la tarjeta madre	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Electrobisturí	3	Inoperativo	Requieren calibración y cambio de tarjeta madre	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido

N°	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
4	UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION	21	9	1	11




Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Selladora de bolsas	1	Inoperativo	Engranaje de faja de desplazamiento dañada	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Selladora de mangas	1	Inoperativo	Resistencia quemada	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Cortadora de gasas	2	Inoperativo	Motor quemado	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Lavadora ultrasónica	1	Inoperativo	Tarjeta principal dañada	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Compresora de aire	1	Inoperativo	Falla de motor	El equipo se encuentra dentro del plan de reposición
Autoclave de mesa	3	Inoperativo	Válvulas y panel de control dañadas, empaquetaduras desgastadas	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Lavadora termodesinfectora	2	Inoperativos	Válvulas peristálticas de dosificación dañadas	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Secadora de tubos	1	Parcialmente operativo	Filtros saturados	

Nº	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
5	UPSS DIAGNOSTICA POR IMÁGENES	14	9	3	2




Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Rayos X rodable	3	Parcialmente operativo	Requiere cambio de baterías para el desplazamiento y para el disparo	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Rayos X rodable	1	Inoperativo	Tarjeta de carga de batería, fuente de alimentación de la CPU y del monitor dañados, fuga de aceite del tanque generador. Considerado para reposición	El equipo se encuentra dentro del plan de reposición
Rayos X para radiografía y fluoroscopia	1	Inoperativo	Problemas con el movimiento vertical del tubo de rayos	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido

N°	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
6	UPSS FARMACIA – FARMACOTECNIA	21	16	5	0




Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Selladora de bolsa	4	Parcialmente operativo	Resistencia y teflón requieren cambio	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Destilador de agua	1	Parcialmente operativo	Falla del sensor de nivel ocasionalmente	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido

N°	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
7	UPSS GINECO OBSTETRICIA	46	43	2	1



Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Mesa de partos	1	Parcialmente operativo	Barandas y sistema de frenos dañados	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Cuna de calor radiante	1	Parcialmente operativo	Equipo superó su tiempo de vida útil. Considerado para reposición	El equipo se encuentra dentro del plan de reposición
Cuna de calor radiante	1	Inoperativo	Resistencia calefactora quemada. Equipo considerado para reposición	El equipo se encuentra dentro del plan de reposición


N°	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
8	UPSS CONSULTA EXTERNA	96	78	5	13



Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Ecógrafo oftalmológico	1	Parcialmente operativo	Sonda de 20 MHz requiere cambio	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Detector de latidos fetales	1	Parcialmente operativo	Transductor requiere cambio	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Faja ergométrica	1	Inoperativo	Problemas con el motor	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Video colonoscopio	1	Inoperativo	Cámara de video inoperativo	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Gastrofibroscopio	1	Inoperativo	Perforación del canal de trabajo y problemas con el tubo flexible	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Campímetro	1	Inoperativo	Equipo no genera la comunicación con el CPU	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Tonómetro	1	Inoperativo	Falla en la tarjeta principal	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Facoemulsificador	1	Inoperativo	Equipo superó su tiempo de vida útil. Considerado para reposición	El equipo se encuentra dentro del plan de reposición
Microscopio quirúrgico	1	Inoperativo	Equipo superó su tiempo de vida útil. Considerado para reposición	El equipo se encuentra dentro del plan de reposición
Oftalmoscopio indirecto	1	Inoperativo	Problemas con el sistema de iluminación	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Balanza digital	3	Parcialmente inoperativo	Requiere cambio de fuente de poder	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Audiómetro	1	Inoperativo	Requiere calibración	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido


Torre de nasofaringolaringoscopia	1	Inoperativo	Perforación del canal de trabajo	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Torre de broncofibroscopio	1	Inoperativo	Procesador de video dañado,	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Broncoscopio	2	Inoperativos	Perforación del canal de trabajo y problemas con el tubo flexible	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido

N°	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
9	UPSS SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	10	7	3	0




Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Unidades dentales	3	Parcialmente operativo	Estructura física del panel de control dañada, brazo telescópico y sillón con problemas de movimiento	Se requerirá el mantenimiento priorizado y posteriormente se incluirán en los planes de mantenimiento

Nº	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
10	UPSS HOSPITALIZACION	164	160	4	0




Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Monitor fetal	2	Parcialmente operativo	Equipo requiere cambio de transductores	Se requerirá el mantenimiento priorizado y posteriormente se incluirán en los planes de mantenimiento
Detector de latidos fetales	2	Parcialmente operativo	Equipo requiere cambio de transductores	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido

Nº	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
11	UPSS MEDICINA DE REHABILITACION	25	18	7	0




Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Tanque de hidroterapia de miembros inferiores	2	Parcialmente operativo	Presenta ligera fuga de agua	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Equipo de ultrasonido de terapia combinada	1	Parcialmente operativo	Equipo superó su tiempo de vida útil. Considerado para reposición	El equipo se encuentra dentro del plan de reposición
Equipo de magnetoterapia	1	Parcialmente operativo	Equipo superó su tiempo de vida útil. Considerado para reposición	El equipo se encuentra dentro del plan de reposición
Equipo de electroterapia de corriente múltiples	1	Parcialmente operativo	Equipo superó su tiempo de vida útil. Considerado para reposición	El equipo se encuentra dentro del plan de reposición
Equipo de terapia con ultrasonido	2	Parcialmente operativo	Equipo superó su tiempo de vida útil. Considerado para reposición	El equipo se encuentra dentro del plan de reposición

N°	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
12	UPSS PATOLOGIA CLINICA	92	92	0	0




Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones
Cabina de flujo laminar	2	Operativo	Equipo se encuentra en cesión de uso
Sistema de tratamiento de agua	2	Operativo	Equipo se encuentra en cesión de uso
Analizador bioquímico	2	Operativo	Equipo se encuentra en cesión de uso
Analizador inmunológico	2	Operativo	Equipo se encuentra en cesión de uso
Analizador de coagulación	2	Operativo	Equipo se encuentra en cesión de uso
Analizador de gases arteriales	2	Operativo	Equipo se encuentra en cesión de uso
Analizador de hemoglobina glicosilada	1	Operativo	Equipo se encuentra en cesión de uso
Analizador de orina	1	Operativo	Equipo se encuentra en cesión de uso
Analizador hematológico	2	Operativo	Equipo se encuentra en cesión de uso

N°	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
13	UPSS ANATOMIA PATOLOGICA	20	16	4	0




Descripción	Cantidad	Condición	Observaciones	Acciones tomadas
Microscopio para inmunología con contraste de fase	2	Parcialmente operativo	Problemas con la regulación de la intensidad luminosa	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Microscopio trinocular	1	Parcialmente operativo	Falta de software para uso de la cámara	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido
Procesador automático de tejidos	1	Parcialmente operativo	Problemas con el mecanismo de llenado	El equipo se encuentra dentro del plan y su mantenimiento fue remitido

N°	SERVICIO Y/O AREA	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	Operativos	Parcialmente operativos	Inoperativos
14	UPSS BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	45	45	0	0



CONCLUSIONES



- El 88% de los equipos médicos están en situación operativa.
- El 7% de ellos operan parcialmente.
- El 5% se encuentran inoperativos.

Para ello, se estima un presupuesto referencial para así continuar con el mantenimiento correctivo de los antes mencionados.

De la misma forma continuar con la atención hacia los mas de 2 millones de ciudadanos que recibe periódicamente el Hospital de Lima Este – Vitarte.

Mantenemos nuestro compromiso con la Salud de la población de Lima Este.



Diseño y renderizado del nuevo proyecto de los consultorios
externos del HLEV.
Proyectado a 15 niveles

Desarrollado por: UIHS



VISTA FRONTAL



HLEV

VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL

