



Implementación nuevo terminal del AIJCH – Resumen situación actual



Nuevo Terminal AIJCH (JUN 2025)

- Propuesta LAP:
 - Inicio de operaciones
01.06.2025
 - Pruebas
MAY.2025

Problema:

- Reducción de espacios asignados en el nuevo terminal:
 - Recinto Salidas Internacionales (counters + eGates + Zona colas) (-40%)
 - Recinto Llegadas Internacionales (counters + eGates + Zona colas) (-30%)
 - 3 counters de Inspectores Migratorios en fila (Salidas internacionales)
 - 3 counters de Inspectores Migratorios en fila (Llegadas internacionales)
 - Oficinas administrativas de Migraciones (reducción)
 - Oficinas PNP División Requisitorias / PNP División Extranjería (reducción)
 - Reducción de espacio de colas (debido al adelanto de 4 islas de inspectores migratorios: de 183 pasajeros a menos de 150 pasajeros)

Actual

Nuevo

Espacio	Contrato de Concesión 14.FEB.2001	Espacio actual en el AIJCH 2024	Espacio otorgará LAP en nuevo terminal del AIJCH 29.ENE.2025 (Fase 1A)	Espacio otorgará LAP en nuevo terminal del AIJCH ENE.2026 (Fase 1B)	Dimensión (m2) requerida por Migraciones
a. Zona Administrativa de Salidas Internacionales ▪ Oficina de la Jefatura Zonal de Callao ▪ Oficina del Jefe del PCM ▪ Sala de Reuniones/Comedor ▪ Archivo ▪ Kitchenette	115.42 m2	142 m2	144.62 m2	144.62 m2	284 m2
b. Zona Administrativa de Llegadas Internacionales ▪ Oficina de Supervisión	25m2	46 m2	32.55 m2	32.55 m2	
c. Área de Pasaportes ▪ Área de enrolamiento ▪ Área de personalización e impresión	35m2	59 m2	--	113.16 m2	
d. Recinto de Salidas Internacionales		805.98 m2 3 módulos inspectores en línea 5 Inspectores Migratorios	509.19 m2 aprox 3 módulos inspectores en línea 21 Inspectores Migratorios	509.19 m2 aprox 3 módulos inspectores en línea 21 Inspectores Migratorios	1450.8 m2 (26m ancho x 55.8m largo) 2 módulos de inspectores en línea (máx) 21 Inspectores Migratorios (mín)
e. Recinto de Llegadas Internacionales		1,516.83 m2 2 módulos inspectores en línea 24 Inspectores Migratorios	1007.94 m2 3 módulos inspectores en línea 33 Inspectores Migratorios	1007.94 m2 aprox 3 módulos inspectores en línea 33 Inspectores Migratorios	1931.8 m2 (26m ancho x 74.3m largo) 2 módulos de inspectores en línea (máx) 33 Inspectores Migratorios (mín)
f. Sala de APIS en la zona de Llegadas Internacionales		35 m2	180 m2	180 m2	64 m2
g. Sala de APIS en la zona de Salidas Internacionales					50 m2


REDUCCION

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIÓN, Local 1 P30, Planta de Salidas internacionales

ÁREA CONTRATO DE CONCESIÓN	115.42 m ²
ÁREA DISPONIBLE	147.26 m ²
PROPUESTA STAKEHOLDER	No – Layout a definir según criterio de diseñador



AP_30_037_A
DIRECCIÓN GENERAL
DE MIGRACIONES Y
NATURALIZACIÓN,
LOCAL 1









DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIÓN, Local 2 P10, Planta de Llegadas

ÁREA CONTRATO DE CONCESIÓN	25.00 m ²
ÁREA DISPONIBLE	32.14 m ²
PROPUESTA STAKEHOLDER	No – Layout a definir según criterio de diseñador

AP_10_054
DIRECCIÓN GENERAL
DE MIGRACIONES Y
NATURALIZACIÓN,
LOCAL 2





- ¿Qué estamos haciendo desde Migraciones?
- ¿Qué más podemos hacer como partes interesadas para para mejorar?

- Nueva tecnología y mejora de procesos:
 - a) Nuevo sistema de control migratorio automatizado (eGates + kioskos + App)
 - a) Entradas: Peruanos (Migraciones y **MRE, DNle**) + **Extranjeros con calidad migratoria vigente**
 - b) Salidas: Peruanos (Migraciones y **MRE, DNle**) + **Extranjeros con calidad migratoria vigente + Extranjeros (documento electrónico)**
 - c) **Biometría facial**
 - d) **Integración con pre-registro y APIS**
 - e) **Tablets biométricas para control migratorio móvil**
 - b) Nuevo sistema de control migratorio convencional
 - a) **Más ágil. Mas información con menos pasos manuales**
 - b) **Videocámaras y grabación de voz del puesto del inspector migratorio**
 - c) **Contingencia local**
 - d) **Integración con pre-registro y APIS**
 - c) Nuevos equipos para el control migratorio manual
 - a) **PCs, escáneres de documentos, cámaras, huellers, etc.**
 - d) Central de monitoreo y seguridad migratoria

- Acciones propuestas:
 - a) Aerolíneas promuevan el Pre registro migratorio en: compra de tickets, check-in, e-mails, entrega de equipaje, etc. (links, QR, recordatorios)
 - b) Aerolíneas promuevan pasajeros pasen por control de seguridad y control migratorio temprano para evitar aglomeraciones (horas pico).
 - c) LAP promueva pasajeros pasen por control de seguridad y control migratorio temprano para evitar aglomeraciones (horas pico).
 - d) Informar que no habrá emisión de pasaportes en el nuevo terminal.
 - e) Informar que no habrá caja para pago de multas en el control migratorio. Que extranjeros verifiquen su condición antes de sus vuelos si han excedido plazos o han incumplido normatividad migratoria.
 - f) Promover ir al aeropuerto con más horas de anticipación.
 - g) Otras formas o iniciativas de colaboración.

GRACIAS