

ACTA DE REUNIÓN / VISITA COORDINADA

Departamento: Lima Distrito: Aucallama
Provincia: Huara Centro Poblado: Pallpa
Sede / Institución: Puente Rojo de Palpa.
Dirección: Pallpa - Aucallama
Fecha: 18/02/2025 Hora de inicio: 15:50

Los (las) Congresistas:

Hilda Marleny Portero López - Presidenta de la Comisión de Transportes y Com.

Los siguientes funcionarios, servidores o personas del sector privado:

Edwin Valdivia Santiago - Alcalde de la Municipalidad Distrital de Aucallama

Y los siguientes asesores y/o personal parlamentario:

Armando Villarroel Pérez - Asesor

Rut Pastor Leo - Asesora

Moisés Humberto Belizario - Auxiliar

concurran a hacer función de control político

lugar donde fueron recibidos por el alcalde de Aucallama

ACTA DE REUNIÓN / VISITA COORDINADA

Culminada la visita, se han producido los siguientes hallazgos u observaciones:


El estibo del margen izquierdo del puente rojo de palma se encuentra fisurado, agrietado desde la parte de la superestructura hasta la base.

Se observa un estibo colapsado al margen izquierdo.

Los estibos adyacentes al lado derecho que son 3, están próximos a colapsar.



ACTA DE REUNIÓN / VISITA COORDINADA



ACTA DE REUNIÓN / VISITA COORDINADA

Se recabaron los siguientes documentos:

En Aucallama, Puente Pailon....., siendo las 16:07...., se culmina la visita coordinada, firmando los presentes.


Hilda Marleny Portales López
Congresista de la República



Fernando Villanueva
Ministro de Transportes y Comunicaciones


Rost. Pastor Leo Acea


LUIS MORAN YÁÑEZ
CIP COMISION GRD


Albalde de Aucallama


Carlos Ponce
Dir. Nac. Coles.
Ing. Perú


Rubén Ramírez Guillermo
Munic. Dist. Aucallama