12. **Visita a las instalaciones militares del distrito de Papayal**. El Congresista Edwin Donayre Gotzch, inspeccionó las edificaciones del cuartel del Ejército en el distrito de Papayal, provincia de Zarumilla, verificando el grave estado de deterioro en el que se encuentran, asimismo sostuvo un conversatorio con el personal de tropa.

Imagen 62, Congresista de la República Edwin Alberto Donayre Gotzch dirigiéndose al personal de tropa de las unidades militares acantonadas en Papayal, frontera con Ecuador.

Imagen 63, el Congresista de la República Edwin Alberto Donayre Gotzch, acompañado por personal militar inspecciona los daños causados en las instalaciones por las lluvias torrenciales en la zona y las necesidades de reconstrucción en los cuarteles.

Imagen 64, Informando al personal de tropa de las unidades militares del Distrito de Papayal sobre las acciones que se vienen adoptando desde el Congreso de la República para mejorar las condiciones del Servicio Militar Voluntario así como de las gestiones para la reconstrucción de los cuarteles y comisarías del norte del país que fueran afectadas por el fenómeno del "Niño Costero" del 2017.

Constatando el grave estado en el que se encuentran las edificaciones que ocupa el personal de tropa del Servicio Militar Voluntario. Se realizarán las gestiones ante la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a fin de ser incluidas en el Plan Integral para la reconstrucción.