REPORTE DE EMERGENCIA INCENDIO EN BUS INTERPROVINCIAL EMPRESA SAJYBUS



PARTE DE EMERGENCIA						
Número de Parte	2019 - 016143	Fecha	31/03/2019 07:34:23 p.m.			
Telefono	993418193	Módulo	PCMOD04			
Clasificación	CODIGO 1	Estado Final de la Emergencia	EMERGENCIA ATENDIDA			
Informante		Operador	Talledo Delgado Nancy			
Dirección	PR. TOMAS VALLE CRUCE CON AV. MARCO POLO SAN MARTIN DE PORRES					
Ubigeo	SAN MARTIN DE PORRES					
Referencia						
Tipo de Emergencia	INCENDIO / VEHICULO / OMNIEUS / VIA PUBLICA					
Observación						
Comandante del Incidente	Brig May CASARETTO LA TORRE, Mario Carlos					
Datos Observados	Incendio de bus interprovincial totalmente prendido dentro de un garaje-paradero. resultando 20 víctimas de direntes sexo y edades					
Apoyo otras Instituciones	PNP Rescate; PNP Emegerncias Lima Norte, SAMU.					

- 05 unidades contra incendios
- 04 unidades Medicas

VEHICULOS AFECTADOS					
Placa Marca		Modelo	Observaciones		
C4L-966	Mercedez		En lugar Vehiculo interprovincial dentro de una garaje, envuelto totalmente en llamas		

UNIDADES VEHICULARES							
CODVEHI: 1291 - VEHICULO: M168-1							
KM Ingreso	KM Salida	Horimetro	Clase de Sa	lida			
41384	41324		Normal	Normal			
Obs. Unidad	ninguno						
Trabajos realizados	contencion y extincion de incendio en un bus de transporte interprovincial						
Materiales utilizados	4 epras 3 mangeras de 2 1/2 un piton de 2 1/2 haligan mandarria						
Despacho	Salida	Llegada	Retiro	Ingreso			
31/3/2019 19:35:37 31/	3/2019 19:37:23	1/3/2019 19:47:20	1/4/2019 03:10:16	1/4/2019 04:03:38			

La primera unidad llega a los 10 minutos de haber sido despachada

04 Pacientes Atendidos

PACIENTES ATENDIDOS						
CodVehi	Vehiculo	Nombre	Edad DNI		Nota	
1550	MED-14	Maria Elena Callao Perales	64	16411357		
1105	AMB-161	Blanca Asucena Flores Barrantes	55	27961661		
1105	AMB-161	Janet Valladolid Chaname		17452153		
1105	AMB-161	Luis Antoni Quispe	14			





El fuego se inicia aparentemente en el motor Ubicado en la parte posterior del vehiculo

Las personas cerca al lugar en una clara muestra de indolencia Se dedican a filmar sin ayudar





En contados minutos el fuego ya habia cubierto el bus en su totalidad























NORMA TECNICA NTP 833.032 PERUANA 2006 (revisada el 2016)

EXTINTORES PORTÁTILES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

PORTABLES FIRE EXTINGUISHER FOR AUTOMOTIVE VEHICLES

2016-11-23 2ª Edición TABLA A.1 – Capacidad de carga referencial de los extintores necesarios para vehículos y combinación de vehículos de carga y/o pasajeros (final)

t = tonelada = 1000 kg

t = tonelada = 1000 kg								
	DIAGRAMA	CARGA POR EJE t				Peso	Capacidad	
Símbolo			Eje				Bruto máximo	de carga ¹⁾ Extintores
		delan- tero	1°	2°	3°	4°	t	Kg
		tero	Eje	Eje	Eje	Eje		
T2S2S3		7	11	18	11	18	48	Tres de 9
В2		7	11				18	Uno de 6
B3-1		7	16				23	Uno de 6
B4-1		7+7	16				30	Uno de 6
B4-1*	*	7+7	16				30	Dos de 6
BA-1		7	11	7			25	Dos de 6

