

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO



VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
“EVALUACION DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES”



GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO	Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huánuco
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	Municipalidad Distrital de Pillco Marca
INFORME N°	077-2024-OCI/0401-SVC
OBJETIVO	Verificar si la etapa 1 de evaluación rápida y etapa 2 de empadronamiento familiar y medios de vida, se vienen desarrollando en el marco en los Lineamientos para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y demás normativa aplicable.
SITUACIONES ADVERSAS	Almacén de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital De Pillco Marca no cuenta con identificación kardex en sus bienes ni con un inventario actualizado de los bienes que obra en sus instalaciones, lo cual no garantizaría el correcto manejo y la cuantificación rápida de los recursos, así como, la oportuna entrega de bienes de ayuda humanitaria a damnificados y/o afectados ante una emergencia o desastre.

VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
“EVALUACION DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES”

*Almacén Oficina de Defensa Civil
Municipalidad Distrital de Pillco Marca*



De la vista fotográfica, se evidencia los bienes que se albergan en el Almacén de la Oficina de Defensa Civil de la MDPM.

VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
“EVALUACION DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES”

*Almacén Oficina de Defensa Civil
Municipalidad Distrital de Pillco Marca*



De la vista fotográfica, se evidencia los bienes que se albergan en el Almacén de la Oficina de Defensa Civil de la MDPM.

VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
“EVALUACION DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES”



GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO	Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	Municipalidad Distrital de Amarilis
INFORME N°	036-2024-OCI/2694-SVC
OBJETIVO	Verificar si la etapa 1 de evaluación rápida y etapa 2 de empadronamiento familiar y medios de vida, se vienen desarrollando en el marco en los Lineamientos para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y demás normativa aplicable.
SITUACIONES ADVERSAS	• La existencia de viviendas en las quebradas de San Cristóbal, Ricardo Palma, quebrada sector 3 de San Luis y Agorragra de Llicua, en zonas de riesgo, genera la probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran daños a consecuencia de desastres naturales. • Inestabilidad en la generación y mantenimiento de taludes en la parte alta de la quebrada Agorragra genera un alto riesgo de la descolmatación de los movimientos de tierra y desborde del río Huallaga. • El almacén de defensa civil de la entidad, cuenta con un ambiente inadecuado, no presenta las condiciones mínimas destinadas al almacenamiento de alimentos y no cuentan con un formato que ayude a controlar los ingresos y egresos de los bienes, lo que podría generar el riesgo de contaminación cruzada de los alimentos y su calidad y que no se permita conocer de manera eficiente la entrada y salida, así como de la disponibilidad de los productos. • La existencia de reclamos de la población presuntamente beneficiaria, sobre el empadronamiento, genera el riesgo que no se esté realizando una adecuada identificación de las familias afectadas o damnificadas de manera oportuna y con ello que no se pueda brindar inmediatamente la ayuda. • La no ejecución del presupuesto para la atención de las consecuencias de los desastres, genera el riesgo de no garantizar la protección de la población que resulte beneficiaria.

Imagen n.º 3
Dos Quebradas San Cristóbal y Ricardo Palma



Parte alta de San Luis, donde se activaron los dos afluyentes de agua.

VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
“EVALUACION DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES”

Dos Quebradas, San Cristóbal y Ricardo Palma



Inicio del deslizamiento del agua en la zona alta de San Luis

Movimientos de tierra - taludes



mbre de 2024 3:32 p. m

Movimiento de tierra

Viviendas al costado del canal de desfogue



Construcción de viviendas al costado del cause

VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
“EVALUACION DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES”

Desorden en el almacenamiento de bienes



Bienes y enseres acopiados en el Almacén

VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
“EVALUACION DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES”

Piso del almacén – presenta rejillas expuestas



Almacén de defensa civil de la Municipalidad Distrital de Amarilis

Gracias

