



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADSEM: Dirección de
Supervisión Ambiental
en Energía y Minas

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

2024-101-008027

REPORTE PÚBLICO DE SUPERVISIÓN N° 00074-2024-OEFA/DSEM-CHID

REPORTE PÚBLICO DE SUPERVISIÓN

La información contenida en el presente Reporte de Supervisión se sustenta en los hechos verificados en una acción de supervisión in situ. Los resultados finales serán contenidos en el informe de supervisión.

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° EXPEDIENTE	0048-2024-DSEM-CHID	COD. SINADA	---
ADMINISTRADO	PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.		
UNIDAD FISCALIZABLE	OLEODUCTO NORPERUANO		
UBICACION	Departamento	Loreto	
	Provincia	Datem del Marañón	
	Distrito	Barranca	
	Dirección y/o referencia	Km 235+239 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, a la altura de la comunidad nativa Adelino Rivera y Boca Sasipahua	
FECHA DE LA ACCIÓN DE SUPERVISIÓN	Del 22/02/2024 al 04/03/2024		
ACTIVIDAD	Transporte de Hidrocarburos		
ETAPA	Operación	ESTADO	En actividad

II. INFORMACIÓN PRELIMINAR DE LA SUPERVISIÓN

CUADRO N° 01: COMPONENTES VISITADOS

Nro.	Componentes visitados	Coordenadas (Sistema UTM WGS 84)		Altitud (m.s.n.m.)
		Norte	Este	
1	Ducto Oleoducto de 24" del Km 62+200 del Tramo I del ONP al 63+400 del tramo I del ONP	9469596 9469659	289752 288559	126
2	Derecho de vía Derecho de vía correspondiente a los Km 62+200 al 63+400 del Tramo I del ONP	9469646 9469659	288557 288553	126 128

Fuente: Acta de Supervisión Expediente N° 020-2024-DSEM-CHID

Página 1 de 3





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

III. MUESTREO AMBIENTAL¹

CUADRO N° 02: PUNTOS DE MUESTREO AMBIENTAL

Nro.	Código de Punto	Nro. de Muestras	Matriz	Descripción	Coordenadas (Sistema UTM WGS 84 Zona 17M)		Altitud (m.s.n.m)	Solicita Dirimencia
					Norte	Este		
1	ONP,AS,K M235-1	6	Agua superficial	Punto de muestreo ubicado en la quebrada Lanzacaño, aproximadamente a 27 metros aguas arriba del punto cero, Km 235+239 del Tramo I del ONP.	9469659	288586	139	NO
2	ONP-AS- K235-2	6	Agua superficial	Punto de muestreo ubicado en la quebrada Lanzacaño, aproximadamente a 440 metros aguas abajo del punto cero, Km 235+239 del Tramo I del ONP.	9469249	288689	150	No
3	ONP-AS- K235-3	6	Agua superficial	Punto de muestreo ubicado en la quebrada Lanzacaño, aproximadamente a 1,4 km aguas abajo del punto cero, Km 235+239 del Tramo I del ONP.	9468353	288633	139	NO
4	ONP-AS- K235-4	6	Agua superficial	Punto de muestreo ubicado en la quebrada Lanzacaño, aproximadamente a 1,8 km aguas abajo del punto cero, Km 235+239 del Tramo I del ONP.	9468296	288644	147	NO
5	ONP-AS- K235-5	6	Agua superficial	Punto de muestreo ubicado en la quebrada Lanzacaño, aproximadamente a 1,9 km aguas abajo del punto cero, Km 235+239 del Tramo I del ONP.	9467956	288745	128	NO
6	ONP- SED- K235-1	6	Sedimento	Punto de muestreo ubicado en la quebrada Lanzacaño, aproximadamente a 440 metros aguas abajo del punto cero, Km 235+239 del Tramo I del ONP.	9469249	288689	150	NO
7	ONP- SED- K235-2	6	Sedimento	Punto de muestreo ubicado en la quebrada Lanzacaño, aproximadamente a 1,4	9468353	288633	139	NO

¹ Ley N° 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Artículo 13.A.- Transparencia y Acceso a la Información Ambiental

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) ponen a disposición y libre acceso del público información técnica y objetiva del resultado de la toma de muestras, análisis y monitoreos que realizan en el ejercicio de sus funciones, dejando expresa constancia de que dicha información no constituye adelanto de juicio respecto de las competencias en materia de fiscalización ambiental que les son propias.





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

DSEM: Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

				km aguas abajo del punto cero, Km 235+239 del Tramo I del ONP.				
8	ONP-SED-K235-3	6	Sedimento	Punto de muestreo ubicado en la quebrada Lanzacaño, aproximadamente a 1,8 km aguas abajo del punto cero, Km 235+239 del Tramo I del ONP.	9468296	288644	147	NO
9	ONP-SED-KM235-4	6	Sedimento	Punto de muestreo ubicado en la quebrada Lanzacaño, aproximadamente a 1,9 km aguas abajo del punto cero, Km 235+239 del Tramo I del ONP.	9467956	288745	128	No

Fuente: Acta de Supervisión Expediente N° 048-2024-DSEM-CHID

III.1 Resultados de laboratorio²

Las muestras de agua recabadas en campo fueron remitidas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, para su correspondiente análisis. A la fecha los resultados se encuentran pendientes de entrega a esta coordinación.

Jesús María, 21 de marzo de 2024

[JVASQUEZ]

² Los resultados del análisis de laboratorio de los componentes muestreados serán analizados en el Informe de Supervisión vinculado al expediente N° 048-2024-DSEM-CHID.





"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 01694278"



01694278