



INFORME N°002-2013/OFC. DESC.CONG. CECILIA CHACON DE VETTORI/J.CAJ

De. : ANGEL CORNEJO DAVILA

Coordinador Parlamentario en Jaén.

Atención. : Congresista CECILIA CHACON DE VETTORI

Asunto. : Visita al CPM VALILLO-JAEN


Jaén 14 de Marzo del 2013 Informe de las actividades realizadas en representación de la Sra. Congresista CECILIA CHACON DE VETTORI, Congresista de la República por Cajamarca, Actividad Realizada por el Coordinador Parlamentario de la Provincia de Jaén Sr. Angel Arnaldo CORNEJO DAVILA, la misma que se realizo 22 de Febrero del presente año AL CEPM. VALILLO- PARA VER LAS AULAS DE LA IE N° 16072 JORGE BASADRE, DE VALILLO DONDE SE TUBO QUE VIAJAR EN MOTO LINEAL DESDE JAÉN ASTA EL MISMO LUGAR POR EL LAPSO DE DOS HORAS Y MEDIA POR RUTA ALTAMENTE PELIGROSA, PASANDO POR LOS CASERIOS DE MOCHENMTA-SAN FRANCISCO Y EL VENCEDOR, al mismo tiempo se dialogo con el Profesor Director Encargado Pedro Laban León, donde manifestó que asta ahora no se ha hecho nada por dicha IE. DE VALILLO.



Pared a punto de colapsar de la IE. Jorge Basadre de Valillo, donde es un peligro para los niños de dicha institución que alberga a muchos niños y niñas



En esta toma se aprecia el interior de un aula y la pared esta cuarteada y la pizarra esta a punto de caer.



Segunda toma de la Pared de la IE. JORGE BASADRE DE VAILLO, donde se aprecia el deterioro total de dicha institución.



Acá se puede apreciar los servicios higiénicos que son de uso mixto tanto varones y mujeres



Niños en el frontis de su aula de estudios donde piden el apoyo para una mejor educación y poder superarse de grande.

